






VIGILANCIA, CONTROL Y MANTENIMIENTO DE LA RED



Datos control del sector



DESGLOSE DE CLIENTES



El lunes 18-Junio la Comunidad de Propietarios de c/Camp de Morvedre nº129, reparó una fuga histórica de 7 m³/h que tenían oculta en su instalación interior.

Esta fuga fue localizada por los Técnicos de Aigües de Sagunt y comunicada al Administrador de la Comunidad el día 24-Mayo, cómo resultado del estudio exhaustivo de los datos generados por los 20 dataloggers de Port Sagunt que monitorizan el caudal y la presión de la red de distribución de agua potable. Con la sectorización consolidada desde Marzo de 2018 y apoyados por un parque de 25.685 contadores de telectura en red fija, el sistema experto EARS activó una alarma sobre la diferencia entre caudal inyectado y registrado en el sector SP7, momento en que se inició el protocolo de trabajo en el que participaron el Delegado, el Jefe de Servicio de Sagunt y el Equipo Mejora del Rendimiento.

Tras la reparación de la fuga de 7m³/h, el EARS desactivó la alarma del sector y el rendimiento hidráulico aumentó del 64% al 85%, consiguiendo un ahorro anual de 60.480m³.

Fecha reparación: 18-06-2018
Dirección: Morvedre Nº129
Tubería reparada: Fibrocemento
Calibre: 80 mm
Caudal fuga: 7 m³/h

AHORRO DE AGUA ESTIMADO (m³)

Mes	5.040
Año	60.480

